



防ごう！夏の火事！

～今年の夏も熱くなりそうです～

(身近に火災の危険が潜んでいます・・・)

※危険性を動画で確認しましょう！



エアコンの火災が発生しています！

🔥 十分な知識を持たず、洗浄液などで清掃すると、洗浄液が内部の電気機器に侵入し、トラッキング現象(※)が発生して発火する可能性があります。

➡ エアコン洗浄は、専門知識を持つ事業者へ依頼をおすすめします。

(※) 付着した水分等より本来通電しない部分に電気が流れ異常発熱する現象



エアコン火災映像はコチラ ➡



(出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

その古い扇風機、本当に大丈夫??

🔥 長期使用の扇風機は電気部品や配線が劣化し、スパークが起こり火災になる恐れがあります。

右のような症状があった場合はすぐに使用を中止して下さい！

スイッチを入れてもファンが回らない。

ファンの回転が遅かったり、不規則である。

電源コードが折れ曲がったり、破損している。

回転する時に異常な音や振動がする。

モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。

電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりする。



👉 経年劣化で発火映像はコチラ

(出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構)



気を付けよう、夏のバーベキュー！

家族や友人とのバーベキュー、楽しいですね！！
でも、着火剤等の使い方を間違えると大変危険です！

着火剤等の継ぎ足しによる火災

炭に火を点けた後、「火力が弱い」からといって着火剤を継ぎ足すと、燃焼が急激に拡大し、火災につながる可能性があります。

➡ 一度火を点けたら継ぎ足しを行わない！
念のため水バケツを用意する。

  継ぎ足しで燃焼拡大の映像はコチラ



カセットボンベの爆発事故

カセットこんろ全体を覆うような鉄板を使用すると熱せられた鉄板からの熱でカセットボンベが破裂する可能性があります。

➡ カセットこんろを覆うような鉄板や鍋を使用しない！

カセットボンベ破裂映像はコチラ



(出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

冷却スプレー等の使用が多い季節ですが・・・

冷却スプレーで着衣に引火

スプレー内には可燃性ガスが含まれているため使用直後にライター等を使うと引火する恐れがあります。

➡ 使用する際は換気の良い場所で使用する
使用中、使用後は火源を近づけない

着衣着火の映像はコチラ 

(出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構)



夏の車内は激アツです！！

ライター、スマホ、スプレー缶等の車内放置が火災になる恐れがあります。

真夏の炎天下では車内温度が70℃を超えることがあります。上記物品は高温下では膨張・破裂し、火災が発生する可能性があります。

➡ 危険性を認識し、車内に放置しない！
サンシェードを使用し、車内温度を下げる！



 高温下に放置して発火の映像はコチラ

(出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構)



お問合せ先：津市消防本部予防課 059-254-0354

