

## 擁壁・遮水工・浸出液処理設備点検の結果（令和7年度分）

施設名称：旧津市白銀環境清掃センター

回数	点検日	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備
1	5月15日	異常なし	異常なし	異常なし
2	7月17日	異常なし	異常なし	異常なし
3	9月19日	異常なし	異常なし	異常なし
4	11月20日	異常なし	異常なし	異常なし
5	1月15日	異常なし	異常なし	異常なし
6				