

津城跡石垣レーザー測量調査結果（平成21年度～平成23年度）

特に傷みのある石垣は、下図で示した㊤㊦2箇所です。

津城跡石垣の傷み状況把握図

