

参考資料（現況写真）



船体右舷前方



船体左舷後方



船体左舷側



船体左舷タラップ



船体後方甲板



船体後方甲板

※現況写真には、引渡しまでには取り外す部品等が含まれている可能性があります。取り外す部品等については売買物件に含みません。詳しくは物件調書を御確認ください。

参考資料（現況写真）




船体中央付近甲板



船体前方甲板



船体中央付近甲板
(2階特別室の外)



保管中の船体




左舷プロペラ



右舷プロペラ

※現況写真には、引渡しまでには取り外す部品等が含まれている可能性があります。取り外す部品等については売買物件に含みません。詳しくは物件調書を御確認ください。

参考資料（現況写真）



船底（前方）



船底（後方）



船体左舷



船内1階客席



船内1階客席



船内1階客席

※現況写真には、引渡しまでには取り外す部品等が含まれている可能性があります。取り外す部品等については売買物件に含みません。詳しくは物件調書を御確認ください。

参考資料（現況写真）




船内1階案内所



船内1階トイレ



船内1階バリアフリートイレ



船内1階階段（2階特別室へ）



船内2階特別室



船内2階操縦室

※現況写真には、引渡しまでには取り外す部品等が含まれている可能性があります。取り外す部品等については売買物件に含みません。詳しくは物件調書を御確認ください。