

## 擁壁・遮水工・浸出液処理設備点検の結果（令和5年度分）

施設名称：旧津市白銀環境清掃センター

回数	点検日	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備
1	5月19日	異常なし	異常なし	異常なし
2	7月21日	異常なし	異常なし	異常なし
3	9月15日	異常なし	異常なし	異常なし
4	11月16日	異常なし	異常なし	異常なし
5	1月18日	異常なし	異常なし	異常なし
6	3月14日	異常なし	異常なし	異常なし