

津市市営住宅における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

平成29年7月1日現在

表1) 居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された市営住宅

団地名	所在地	竣工年	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事 実施年度	備考
該当なし							

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された市営住宅等

団地名	所在地	竣工年	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事 実施年度	備考
ぜにやま団地	神戸	—	—	浄化槽施設の機械室内部	済	H18	撤去

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った市営住宅等

団地名	所在地	竣工年	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事 実施年度	備考
該当なし							

(※1) 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2) 居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3) バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)