

略称・通称

第2分団第4部車庫

所在区: 美杉区

管理番号: 10-L-04/4766-X-V-X



大分類 10 行政系施設 分野 L 消防防災施設

区分 04 消防団施設

施設番号 4766 単独施設 個体記号 X 無区別

建物記号 V 単一建物 部分記号 X 無区別

所管課等 消防本部 消防団統括室 TEL 059-254-1602

登記情報	土地	所有者	津市	所在地	津市美杉町八知5153番地3				
		地目	宅地	地積	59.00 m <sup>2</sup>				
		取得原因	売買	測量図	○				
	建物	所有者	津市	所在地	津市美杉町八知5153番地3				
		種類	消防団車庫	構造	鉄骨2階一部木造				
		家屋番号	-	階層	2階				
		屋根	スレート	新築	不明				
		取得原因	新築	建物図面等	建物図面なし				
		各階床面積	計	71.62 m <sup>2</sup>	3F	m <sup>2</sup>	7F	-	m <sup>2</sup>
		B1	-	m <sup>2</sup>	4F	-	m <sup>2</sup>	8F	-
	1F	35.62 m <sup>2</sup>	5F	-	m <sup>2</sup>	9F	-	m <sup>2</sup>	
	2F	36.00 m <sup>2</sup>	6F	-	m <sup>2</sup>	10F	-	m <sup>2</sup>	
法定要件等	都市計画区域	都市計画区域外	区域区分	-					
	用途地域	-	防火指定	防火指定なし					
	耐火指定	耐火指定なし	耐火建築等	準耐火建築物					
	都市計画法上の規定	容積率	%	建ぺい率	%				
	主接道	幅員	6 m	接地長さ	5 m				
	文化財等の指定	指定外	方角	西					
行政コスト計算書	勘定科目		金額	%					
	経常業務費用	① 人件費	3,879,064 円	97.45 %					
		② 物件費	389,604 円	9.79 %					
		③ 経費	3,865 円	0.10 %					
		④ 業務関連費用	0 円	0.00 %					
	経常業務費用合計		3,980,691 円	107.33 %					
	移転支出	① 他会計へ移転支出	0 円	0.00 %					
		② 補助金等移転支出	0 円	0.00 %					
		③ 社会保障関係費等移転支出	0 円	0.00 %					
		④ その他の移転支出	0 円	0.00 %					
	移転支出合計		0 円	0.00 %					
	経常費用合計 (総行政コスト)		3,980,691 円						
	業経常収益	① 業務収益	0 円	0.00 %					
		② 業務関連収益	0 円	0.00 %					
	業経常収益合計		0 円	0.00 %					
純経常費用 (純行政コスト)		3,980,691 円							

カルテ	当該種類	部分カルテ	類別	単一建物		
	関係カルテ管理番号	10-L-04/4766-X-V-X				
概要	住居表示	津市美杉町八知5153番地3	〒	515-3421		
	対象名称	美杉方面団第2分団第4格納庫				
	対象の主要用途	消防団・詰所				
	設置年月日	平成18年1月1日	施設の地積	183.16 m <sup>2</sup>		
	根拠となる法律、条例、規則、要綱等	津市消防団条例 津市消防団の組織に関する規則				
	業務内容等の概略	消防団の詰所として利用している。				
	避難所の指定状況	収容人数	一人	海拔	186.00 m	
		-				
	会計	会計	一般会計	款	消防費	
		項	消防施設費	目	消防施設費	
大事業		消防団施設維持管理事業	中事業	消防団施設維持管理事業		
交通	駐車場	○	形状	平面式		
	思いやり区画	0 台	車いす区画	0 台		
	最寄駅	JR名松線 伊勢八知駅(1.2k)				
	最寄バス停	三交バス 大御堂(5m)				
価額	取得等価額	11,090,000 円(保)	-	円		
	鑑定評価額	-	円	土地 - 円		
	路線価等	4,060 円/m <sup>2</sup>	-	円/m <sup>2</sup>		
建築時財源	一般財源	-	不明	円 概算の減価償却費(均等減価)		
	市債	-	不明	円 耐用年数 38 年		
	県補助	-	不明	円 経過年数 14年経過		
	国補助	-	不明	円 年減価額 291,842 円		
	その他	-	不明	円 償却残価 7,004,208 円		
老朽化	建築年	平成13年3月1日	経過年数	14年経過		
	改修歴	-	-	-		
	-	-	-	-		
耐震化	耐震診断	新耐法適用	-	ls値 -		
	耐震補強	新耐法適用	-	対象棟基準値 0.75		
バリア	車椅子対応床面、通路面	-	車椅子用駐車場	-		
	エレベーター	-	障害者用トイレ	-		
有害物質	3種	空気中	含有調査	未調査	分析調査	未調査
		建材内	含有調査	未調査	分析調査	未調査
	6種	空気中	含有調査	未調査	分析調査	未調査
		建材内	含有調査	未調査	分析調査	未調査
	PCB	照明用安定器	未調査	コンデンサ	未調査	
		トランス	未調査	その他	未調査	
各室等面積	部屋名	専有	床面積	部屋名	専有	床面積
	1F車庫	専用	35.62 m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	2F詰所	専用	36.00 m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>
	-	-	m <sup>2</sup>	専有部分合計面積	71.62 m <sup>2</sup>	
	当該項目に表記された以外の部屋	×	専有以外合計面積	-	m <sup>2</sup>	