

略称・通称

第5分団第1部

所在区: 美杉区

管理番号: 10-L-04/4778-X-V-X



大分類 10 行政系施設 分野 L 消防防災施設

区分 04 消防団施設

施設番号 4778 単独施設 個体記号 X 無区別

建物記号 V 単一建物 部分記号 X 無区別

所管課等 消防本部 消防総務課 消防団統括室 TEL 059-254-1602

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------|-----------------------|
| 登記情報 | 土地 | 所有者 | 津市 | 所在地 | 津市美杉町奥津1205番地4 |
| | | 地目 | 宅地 | 地積 | 766.38 m ² |
| | | 取得原因 | 売買 | 測量図 | ○ |
| | 建物 | 所有者 | 津市 | 所在地 | 津市美杉町奥津1205番地4 |
| | | 種類 | 車庫 | 構造 | 鉄骨造2階建一部木造 |
| | | 家屋番号 | - | 階層 | 2 |
| | | 屋根 | スレート屋根 | 新築 | 平成9年3月1日 |
| | | 取得原因 | 新築 | 建物図面等 | 建物図面なし |
| | 法定要件等 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | 区域区分 | - |
| | | 用途地域 | - | 防火指定 | 防火指定なし |
| その他事項 | | - | 耐火建築等 | 3級構造建物 | |
| 都市計画法上の規定 | | 容積率 - % | 建ぺい率 - % | - % | |
| 主接道 | | 幅員 5 m | 接地長さ | 8 m | |
| 文化財等の指定 | | 周知の埋蔵文化財包蔵地(西ノ手遺跡) | | | |
| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | 金額 | % | |
| | 経常業務費用 | ① 人件費 | 3,879,064 円 | 88.74 % | |
| | | ② 物件費 | 461,243 円 | 10.55 % | |
| | | ③ 経費 | 31,033 円 | 0.71 % | |
| | | ④ 業務関連費用 | 0 円 | 0.00 % | |
| | 経常業務費用合計 | | 4,371,340 円 | 100.00 % | |
| | 移転支出 | ① 他会計へ移転支出 | 0 円 | 0.00 % | |
| | | ② 補助金等移転支出 | 0 円 | 0.00 % | |
| | | ③ 社会保障関係費等移転支出 | 0 円 | 0.00 % | |
| | | ④ その他の移転支出 | 0 円 | 0.00 % | |
| | 移転支出合計 | | 0 円 | 0.00 % | |
| | 経常費用合計(総行政コスト) | | 4,371,340 円 | | |
| | 業務常収益 | ① 業務収益 | 0 円 | 0.00 % | |
| | | ② 業務関連収益 | 0 円 | 0.00 % | |
| | 経常収益合計 | | 0 円 | 0.00 % | |
| 純経常費用(純行政コスト) | | 4,371,340 円 | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------|
| カルテ | 当該種類 | 施設カルテ | 類別 | 単独施設 | |
| | 関係カルテ管理番号 | 10-L-04/4778-X-V-X | | | |
| 概要 | 住居表示 | 津市美杉町奥津1205番地4 | 〒 | 515-3531 | |
| | 対象名称 | 津市消防団 美杉方面団 第5分団 第1格納庫 | | | |
| | 対象の主要用途 | 消防団車庫 | | | |
| | 設置年月日 | 平成18年1月1日 | 施設の地積 | 766.38 m ² | |
| | 根拠となる法律、条例、規則、要綱等 | 津市消防団条例 津市消防団の組織に関する規則 | | | |
| | 業務内容等の概略 | 消防団活動に係る消防団車両の車庫及び詰所 | | | |
| | 避難所の指定状況 | 収容人数 | 一人 | 海拔 | 264.00 m |
| | | | | | |
| | 会計 | 会計 | 一般会計 | 款 | 消防費 |
| | | 項 | 消防施設費 | 目 | 消防施設費 |
| 大事業 | | 消防団施設維持管理事業 | 中事業 | 消防団施設維持管理事業 | |
| 交通 | 駐車場 | ○ | 形状 | 平面式 | |
| | 思いやり区画 | 0 台 | 車いす区画 | 0 台 | |
| | 最寄駅 | JR名松線 家城駅(18.2km) | | | |
| | 最寄バス停 | 三交バス 興津駅前 (83m) | | | |
| 価額 | 取得等価格 | 12,990,000 円(保) | 不明 | 円 | |
| | 鑑定評価額 | - | 円 | - | |
| | 路線価等 | - | 円 | 3,960 円/m ² | |
| 建築時財源 | 一般財源 | - | 不明 | 円 | |
| | 市債 | - | 不明 | 円 | |
| | 県補助 | - | 不明 | 円 | |
| | 国補助 | - | 不明 | 円 | |
| | その他 | - | 不明 | 円 | |
| | 概算の減価償却費(均等減価) | 耐用年数 38 年 | | | |
| 老朽化 | 建築年 | 平成9年3月1日 | 経過年数 | 18年経過 | |
| | 改修歴 | - | - | - | |
| | 耐震診断 | 新耐法適用 | - | Is値 - | |
| | 耐震補強 | 新耐法適用 | - | 対象棟基準値 0.75 | |
| バリア | 車椅子対応床面、通路面 | - | 車椅子用駐車場 | - | |
| | 自動ドア | - | エレベーター | - | |
| 有害物質 | (吹石6付綿掛け材) | 含有の有無(調査等の結果) | 不明 | | |
| | | 飛散防止対策 | - | | |
| | P | 照明用安定器 | 未調査 | コンデンサ | 未調査 |
| C | | | | | |
| B | トランス | 未調査 | その他 | 未調査 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----------------------|----------|----|----------------------|
| 各空等面積 | 部屋名 | 専有 | 面積 | 部屋名 | 専有 | 面積 |
| | 車庫 | 専用 | 40.75 m ² | - | - | m ² |
| | 詰所 | 専用 | 52.85 m ² | - | - | m ² |
| | - | - | m ² | - | - | m ² |
| | - | - | m ² | - | - | m ² |
| | - | - | m ² | - | - | m ² |
| | - | - | m ² | - | - | m ² |
| | - | - | m ² | - | - | m ² |
| | - | - | m ² | 専有部分合計面積 | - | 93.60 m ² |
| | 当該項目に表記された以外の部屋 | × | 専有以外合計面積 | - | - | m ² |